

Nível das águas do açude Joana esta em estado crítico.

Fotografia: Reinaldo Fernandes



Nossa equipe esteve visitando o açude Joana, principal ponto de captação de águas para o abastecimento da cidade de Pedro II, e ficamos estarelecidos com o nível de águas no local.

Fotografia: Reinaldo Fernandes



Além de muita lama, nossa equipe pode perceber o mau cheiro existente no local. Muitos restos de detritos plasticos, e até panelas de alumínio pudemos encontrar em nossa caminhada.

Fotografia: Reinaldo Fernandes



Fotografia: Reinaldo Fernandes



Se não houver uma mobilização de toda a sociedade, sem lado partidário, em busca de uma solução para o problema hídrico de Pedro II, em pouco tempo, teremos que estar enfrentando o racionamento.

Fotografia: Reinaldo Fernandes



Com a imensa quantidade de poços sendo perfurados na região, em breve teremos o saturamento do lençol freático da região e até quem tem seu poço perfurado em casa, terá dificuldades para obter esse líquido precioso.

Fotografia: Reinaldo Fernandes

